






Einfülltrichter ohne Bürste

Art. Nr.: 40/36





_Gehäuse Art. Nr: 40/28



Auswurf ohne Blech
Art. Nr: 40/46




Wiedereinschaltsperre komplett Art. Nr: 40/15




Wiedereinschaltsperre Bügel Art. Nr: 40/54







Dreht sich der Kegelkopf <u>im</u> Uhrzeigersinn brauchen Sie GS<u>L</u> 200 links Dreht sich der Kegelkopf <u>gegen</u> Uhrzeigersinn brauchen Sie GS<u>R</u> 200 rechts



CPMaschinenbau AG, Kappelner Straße 27, 24966 Sörup, Tel: 04635 29 34 41, Fax: 04635 29 34 60

MC30 Kegelstop Art.Nr.: 41/70 Rillenkugellager Kegelkopf-Seite Ø 24 Art.Nr.: 49/12 Rillenkugellager Motor-Seite Ø24 Art. Nr.: 49/12 Wellendichtring Art.Nr.: 40/10 **Motorflansch BR200** bis Oktober 2016; Maschine 42160119 Art.Nr: 40/06 Motorflansch Außenteil BR200 ab April 2017; Maschine 16170145 Art.Nr.: 40/80 **Motorflansch Innenteil BR20** ab April 2017; Maschine 16170145 Art.Nr.: 40/84

Motor Art.Nr: 41/09







Läufer Art.Nr: 49/13



Lüfterflügel BR200 Art.Nr: 49/14



_Lüfterhaube BR200 Art.Nr: 49/15



Klemmbrettkastenunterteil
Anschluss eckig
Art. Nr.: 49/17



Klemmbrettkastenunterteil Anschluss **rund** Art. Nr.: 49/16



Zwischenstück zwischen Klemmbrettkastenunterteil und Motorschutzschalter Art.Nr.: 49/18




Kondensator 50 $\,\mu$ Art.Nr.: 49/23

Kondensatorrohr mit Schaumstoffeinsatz und Deckel Anschluss <u>eckiq</u>

Art.Nr.: 49/24







CPMaschinenbau AG, Kappelner Straße 27, 24966 Sörup, Tel: 04635 29 34 41, Fax: 04635 29 34 60 Bildabweichungen sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.